

Destructeurs de documents DAHLE 506



- Destructeur de documents d'équipe pour une utilisation professionnelle
- Cylindres de coupe MHP® (Matrix-High-Performance) : Rouleaux en acier composite de qualité supérieure pour une longue durée de vie garantie
- Le procédé de fabrication breveté permet d'économiser des matières premières par rapport à la fabrication de cylindres de coupe conventionnels
- Performance accrue grâce aux cylindres de coupe MHP
- Porte à grande ouverture pour une vidange facile du bac de récupération
- Panneau de commande confort intuitif et éclairé avec signaux sonores
- Extinction automatique de l'appareil au bout de 30 minutes d'inutilisation
- Fonction marche-arrêt électronique grâce à la barrière photo-électrique intégrée
- Le retour automatique du papier restitue le papier inséré en trop
- Fonction pratique de marche avant et marche arrière pour la commande manuelle
- Arrêt automatique de sécurité en cas de bac de réception plein ou de capot ouvert
- Indicateur visuel du niveau de remplissage
- Bac de réception amovible
- Moteur puissant pour des performances élevées et une durée de fonctionnement plus longue
- Fonctionnement extrêmement silencieux
- Roulettes pratiques pour plus de mobilité
- Interrupteur principal facilement accessible à l'arrière de l'appareil
- La prise principale est séparée pour permettre une hors tension complète de l'appareil

Nom du produit	50322-13841
Largeur d'ouverture (en mm)	260
Nombre de feuilles max. (80 g/m2)*	11 - 13 feuilles
Taille des particules (en mm)	2 x 15 mm
Niveaux de sécurité	P-5/F-2/T-5/E-4
Huileur autom.	-
Période	10min
CD/DVD	-
Cartes	✓
Trombones	✓
Capacité (en litres)	60
Niveau sonore en marche à vide (dB(A))	46
Puissance (W)	650
Dimensions H x l x P (mm)	865 x 545 x 435
Code EAN	4009729063576



* Nombre maximal de feuilles DIN A4 coupées en une seule fois sous les conditions suivantes : rouleaux de coupe neufs ou huilés, moteur froid, alimentation électrique à la tension et à la fréquence nominales (230 V/50 Hz ; 120 V/60 Hz). Des divergences peuvent entraîner un nombre de feuilles maxi. moins important et des bruits de fonctionnements plus forts. Le nombre de feuilles maxi. peut également varier en fonction des caractéristiques du papier et de l'alimentation.